

Formål

Formålet med affedtning er at fjerne al olie og fedt, så vi kan opnå en helt ren overflade, der er bedst mulig modtagelig overfor fx Nikkel eller zink.

Metode

Emnerne affedtes i alkalisk sæbe med ultralyds rensning, samt elektrolytisk affedtning.

Denne proces klargør metallet til fx en elektrolytisk overfladebehandling.

Krav til materialet

Metallet må ikke være påført maling, tape, tusch eller anden form for plastmaterialer.

